



# CAISSON

*Measuring equipment*

## SENSOR BE-03

Anleitung



### Gebrauchsanleitung:

1. Bürstenelektroden ( 2 Stück). Kabel 1 meter mit Miniaturstecker 3,5 mm Jack.,  
2 Laborstecker 4 mm und 100 cm Kabel. Kabel an Elektroden einstecken. Kabel am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Elektroden in die vorgebohrten Löcher stecken.
3. Am eingeschalteten Messgerät der Messbereich für z.B. Betonfeuchte wählen.
4. Messwert ablesen.
5. Abmessungen Bürste; 7 mm. Durchmesser, 4 cm. Bürstenlänge. 12 cm. Einstecktiefe.
6. Zubehör für z.B. VI-D4.

---

**CAISSON Elektronik GmbH**  
Boschstrasse 16, D-47533 Kleve, Deutschland

tel: +49(0)2821-894390 [info@caisson-gmbh.de](mailto:info@caisson-gmbh.de) [www.caiisson-gmbh.de](http://www.caiisson-gmbh.de)