



## CS-10 Klima Sensor



Zubehör für Messgerät VI-D4 Klima Sensor zur Messung von Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur.

### **Merkmale:**

- Lufttemperatur  $-10 \sim +50^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}\text{C}$  (Sensortyp: Thermistor).
- Luftfeuchtigkeit  $5 \sim 95\%$  der relativen (RH)  $\pm 2\%$  (Sensortyp: Kapazitiver Sensor).
- Reaktionszeit: 5s.